# Rapport

# **R38:1971**

# Bakåtförankrad spont i friktionsjord

Göran Sandqvist

# **Byggforskningen**



# Bakåtförankrad spont i friktionsjord Deformationer och stagkrafter i sponten vid pålning och tjälning

## Göran Sandqvist

Pålningsarbeten i en spontad schakt, där jorden utgöres av friktionsmaterial, ger ofta upphov till rörelser i sponten främst på grund av förändringar av jordens packning innanför sponten, ibland även på grund av ett ökat jordtryck utanför sponten. Sådana rörelser kan få allvarliga konsekvenser för omgivande byggnader, gator och ledningar.

För sponter, som står över en vinterperiod, har det ibland konstaterats att stödkrafterna väsentligt ökar under vintern, en ökning som beror på tjälbildningen i jorden bakom sponten. För att studera dessa båda problem har mätningar av stagkrafter och spontutböjning gjorts i samband med grundläggningsarbetena för ett varuhus i kv Pallas i Borås.

Mätningarna har utförts i fem sektioner, tre mot L. Brogatan och två mot Västerlånggatan, se FIG. 1. Byggnadsplatsen är belägen alldeles invid Viskan. Schaktdjupet varierar mellan 5,0 och 6,5 m. Schaktbottnen låg ca 4 m under vattenytan i Viskan.

### Geoteknisk beskrivning

Schakten spontades mot L. Brogatan

och Västerlånggatan samt utmed Viskan. Sponten var av typ Larssen IIn vilken förankrades med injekterade kabelstag. I två sektioner var sponten förankrad med endast en rad stag, i de övriga tre sektionerna var förankringen utförd på två nivåer. Hammarbanden utgjordes av dubbla UNP 40. Stagen, som var av typ Freyssinet, hade 6-8 linor. Varje stag var förspänt med 25 % av provdragningslasten, dvs. 19-25 Mp samt förankrades antingen i berg eller i morän.

Under schaktnings- och grundläggningsarbetena var grundvattenytan avsänkt med wellpoint. Wellpointspetsarna var placerade runt schakten invid sponten samt dessutom i en rad mitt i schakten. Grundvattenståndet följdes i fem observationsrör på andra sidan L. Bro- och Västerlånggatorna. Under hela vinterhalvåret 1969-70 låg grundvattenytan i rören ca 2,5 m under den normala nivån. Invid sponten låg grundvattenytan i sektionerna 2-5 i nivå med schaktbottnen, vilket kunde konstateras i den blottade schaktväggen under de spontspetsar, som ej trängt ned till schaktbottnen. I sektion 1, där spontväggen var tät och nedslagen 5 m under schaktbott-



## R38:1971

Nyckelord:

spont (bakåtförankrad)

deformationer (spont), pålning, tjälning

stagkrafter (spont), pålning, tjälning jordtryck, friktionsjord

Rapport R38:1971 avser anslag C 607 från Statens råd för byggnadsforskning till civilingenjör Göran Sandqvist, Stockholm.

	UDK	624.137.4
		624.152.63
		69.058.2
	SfB	Α
		(10)

### Sammanfattning av:

Sandqvist, G, 1971, Bakåtförankrad spont i friktionsjord. Deformationer och stagkrafter i sponten vid pålning och tjälning. (Statens institut för byggnadsforskning) Stockholm. Rapport R38:1971, 36 s., ill. 9 kr.

Rapporten är skriven på svenska med svensk och engelsk sammanfattning.

#### Distribution:

Svensk Byggtjänst Box 1403, 111 84 Stockholm Telefon 08-24 28 60 Grupp: konstruktion



FIG. 1. Plan av byggnadsområdet. Skala 1:1 000.

nen, har grundvattenytan antagits ligga 1,5 m över schaktbottnen.

Jordlagerföljden i de fem sektionerna bestod av 1 à 2 m fyllning på mo och sand som i sin tur överlagrade morän. Mon och sanden utgöres av distala avlagringar av Boråsåsen, som löper väster om området. Mons och sandens mäktighet och fasthet varierar mellan de olika sektionerna, i en (sekt. 4) består jorden huvudsakligen av morän. Laboratorieundersökningar, vilka omfattade dränerade skärförsök samt siktanalyser, utfördes på ett antal prov av mo och sand. De ur skärförsöken beräknade friktionsvinklarna varierade mellan 28° och 38°. Dessa värden har legat till grund för jordtrycksberäkningen, som i efterhand gjorts för att jämföra beräknade och uppmätta stagkrafter.

### **Deformationer och stagkrafter**

Spontens utböjning och stagkrafterna mättes vid fyra tillfällen, nämligen

- a) efter montering av övre hammarband och stag (i sektioner med dubbla hammarband)
- b) efter f\u00e4rdig schakt men f\u00f6re p\u00e4lning
- c) efter pålslagningen

d) sedan jorden bakom sponten tjälat Vissa avvikelser från mätningsprogrammet måste dock göras på grund av det sätt på vilket grundläggningsarbetena bedrevs. I varje sektion gjordes mätningar på tre intilliggande stag. Den i rapporten redovisade stagkraften utgör medelvärdet av dessa tre mätningar. Spontens utböjning mättes med teodolit Wild T2, med en mätningsnoggrannhet av  $\pm 2$  mm. Avsikten var att stagkrafter och utböjningar skulle mätas samtidigt. Eftersom stagmätningarna tog längre tid blev dock vissa stag mätta ett par dagar senare. Exempel på uppmätta stagkrafter och spontdeformationer visas i FIG. 2. Tjälbildningen bakom sponten undersöktes i en provgrop i början av mars. Det visade sig därvid att tjälen trängt ned ca 1,2 m under gatuplanet och ungefär 0,5 m vinkelrätt in från sponten.

Pålslagningen medförde kraftiga markskakningar, vilka dock icke förorsakade några skador på angränsande byggnader. Schaktbottnen satte sig däremot 1 à 2 dm. Sättningen tolkades som en omlagring – packning av jorden.

För att studera möjligheten att mäta förändringen i jordens packning till följd av pålning utfördes viktsondering i schaktbottnen före och efter pålslagningen. Sondering företogs i fem punkter. Något entydigt resultat erhölls dock ej. I vissa fall var sonderingsmotståndet större efter pålningen, i några fall registrerades ingen förändring och i något fall var motståndet till och med mindre efter pålningen än före densamma.

De uppmätta stagkrafterna har jämförts med de värden som erhålls med gängse beräkningsmetoder. I sektioner med ett hammarband har jordtrycken beräknats enligt Rankine. Vid dubbla hammarband har jordtrycket antagits jämnt fördelat på aktiva sidan enligt Terzaghi-Peck (1967), medan Rankineskt jordtryck antagits på passiva sidan. De beräknade värdena ansluter sig tämligen väl till de uppmätta i sektioner med ett hammarband. Vid dubbla hammarband ger jordtrycksfördelningen enligt Terzaghi-Peck bäst överensstämmelse utom i en sektion där övre stagkrafterna i stället motsvarar Rankinesk fördelning.

I tre av sektionerna (sekt. 1, 2 och 5, se FIG. 1) där mon och sanden är lösast lagrad och har den största mäktigheten blev spontens utböjning efter pålslagningen max 3 cm. För de båda övriga sektionerna där jorden är fastare blev utböjningarna helt naturligt mindre och understeg 1 cm. I den ena av dessa båda sistnämnda sektioner (4) förekom ingen pålslagning närmare än ca 10 m eftersom denna del av grundläggningen utfördes med hel bottenplatta. Efter pålslagningen fortsatte deformationerna, sannolikt till följd av tjältrycket. I början av februari uppgick dessa deformationer till maximalt en centimeter och det är troligt att ytterligare någon centimeters utböjning kunnat konstateras om mätningar varit möjliga att utföra i mars. Den sammanlagda utböjningen efter pålslagning och tjäle skulle därvid uppgå till 3 à 5 cm i sektioner med relativt löst lagrad mo och sand och det större djupet till morän (sekt. 1, 2, 5) respektive 1 à 2 cm i de övriga sektionerna, där jorden är fastare och delvis består av morän. Utböjningen utgör ca 0.5-1.0 % av schaktdjupet.

Eftersom spontens utböjning ökade under pålslagningen bör även stagkrafterna ha höjts. Hur stor höjningen blev har icke kunnat klarläggas beroende på att första stagkraftsmätningen i allmänhet gjordes samtidigt med pålningen. Under perioden januari-mars ökade sedan stagkrafterna ytterligare. Denna ökning uppgick till ca 20 % utom i ett fall där den var ca 40 %. De höjda stagkrafterna torde kunna förklaras av tjälbildningen bakom sponten. Temperaturen var under hela perioden november 1969 till april 1970 under 0°C.

### Slutord

För att få en uppfattning om vilka tillskottskrafter och påkänningar en spont utsätts för i samband med pålslagning samt då jorden tjälar är praktiska försök nödvändiga.

Erfarenheterna från de i rapporten beskrivna mätningarna visar att man måste räkna med vissa avsteg från ett uppgjort mätningsprogram, eftersom mätningarna helt naturligt kommer i andra hand. Men även om således alla planerade mätningar inte alltid helt kan genomföras är de ändå värdefulla eftersom de efter hand ger ett säkrare underlag för bedömningen av vilka tillskottslaster utöver konventionellt jordtryck som spontkonstruktioner bör dimensioneras för.



FIG. 2. Spontens deformation samt uppmätta stagkrafter, sektion 1 och 2 enligt FIG. 1.

UTGIVARE: STATENS INSTITUT FÖR BYGGNADSFORSKNING

## Anchored sheet pile walls in friction soil Deformations and tie forces in the piling during pile driving inside the excavation and during thaw

## Göran Sandqvist

Piling inside an excavation where the sides are supported by sheet piling and the soil consists of cohesionless material often gives rise to movements in the sheet piling, due mostly to changes in soil compaction inside the sheet piling and sometimes also to an inrease in earth pressure outside the sheet pile wall. These movements may have serious consequences for buildings, streets and services in the vicinity of the excavation.

It has sometimes been found in sheet pile walls which are left in place over a winter period that tie forces exhibit a considerable increase during the winter, owing to freezing of the soil behind the sheet pile. In order to study these two problems, measurements of tie forces and sheet pile deflection have been carried out in conjunction with foundation works for a department store in the "Pallas" block at Borås.

The measurements were carried out at five sections, three abutting onto L. Brogatan and two abutting onto Västerlånggatan, see FIG. 1. The site is adjacent to the river Viskan. Depth of excavation varied between 5.0 and 6.5 m. The bottom of the excavation was about 4 m below water level in the river.

VÄSTERLÅNGGATAN

### **Geotechnical description**

The excavation was supported by sheet piling on the L. Brogatan side, the Västerlånggatan side and alongside the River Viskan. The sheet piling used was type Larssen IIn anchored by grouted cable ties. In two sections the sheet piling was anchored only by one row of ties while in the other three sections it was anchored at two levels. The waling consisted of double channels UNP 40. The ties which were of the Freyssinet type had 6–8 strands. Each tie was prestressed to 25% of the ultimate proof load, i.e. to 19–25 tonnes, and was anchored either in rock or moraine.

During the excavation and foundation work the ground water level had been lowered by wellpoints. The wellpoints were placed around the excavation next to the sheet piling and also in one row in the middle of the excavation. Observations of the ground water level were carried out by means of five tubes on the other side of the two streets. During the whole of the 1969–1970 winter the ground water level in the tubes was about 2.5 m below the normal level. Next to the sheet piling the ground water surface was level with the bottom



### R38:1971

Key words: sheet piling (anchored) deformations (sheet piling), piling, frost heave tie forces (sheet piling), piling, frost heave

earth pressure, friction soil

 $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$   $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$   $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -section under observation \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & -3 \\ 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$   $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -3 \\ 1 & -2 \\ -1 & -2 \\ 1 & -$ 

FIG. 1. Plan of the building site. Scale 1:1000.

Report R38:1971 has been supported by Grant C 607 from the Swedish Council for Building Research to Göran Sandqvist, Stockholm.

UDC	624.137.4
	624.152.63
	69.058.2
SfB	Α
	(10)

#### Summary of:

Sandqvist, G, 1971, Bakåtförankrad spont i friktionsjord. Deformationer och stagkrafter i sponten vid pålning och tjälning. Anchored sheet pile walls in friction soil. Deformations and tie forces in the piling during pile driving inside the excavation and during thaw. (Statens institut för byggnadsforskning) Stockholm. Report R38:1971, 36 p., ill. 9 Sw. Kr.

The report is in Swedish with Swedish and English summaries.

Distribution: Svensk Byggtjänst Box 1403, S-111 84 Stockholm Sweden of the excavation at sections 2-5, a fact that could be observed at the exposed side of the excavation below the points of the sheet piles which had not penetrated to the bottom of the excavation. At section 1, where the sheet piling was watertight and had been driven to a depth of 5 m below the bottom of the excavation, it was assumed that the ground water level was 1.5 m above the bottom of the excavation.

The soil in the five sections consists of 1-2 m fill on fine sand and medium sand underlain by moraine. The sand lavers are extreme deposits of the Borås esker which runs to the west of the area. The thickness and strength of the fine and medium sands vary from section to section. At one of the sections (4) the soil mainly consists of moraine. Laboratory tests comprising drained shear tests and sieve analyses were carried out on a number of fine and medium sand samples. The angles of repose calculated from the drained shear tests varied between 28° and 38°. These values were used in subsequent earth pressure calculations which were carried out in order to compare calculated and observed tie forces.

### **Deformation and tie forces**

Deflections of the sheet piling and tie forces were measured on four occasions, a) after placing the upper waling and

- ties (at sections with double waling) b) after completion of excavation but prior to piling
- c) after the piles had been driven
- d) after the soil behind the sheet pile wall had thawed.

Some departures from the measurement programme had to be made, however, owing to the way in which foundation works were carried out. Measurements were made on three adjacent ties at every section, the tie force tabulated in this report being the mean of these three measurements. The deflection of the sheet pile wall was measured with a Wild T2 theodolite with an accuracy of  $\pm$  2 mm. The intention had been that tie forces and deflections should be measured at the same time, but owing to the fact that tie force measurements took some time, some tie measurements were carried out a few days later. FIG. 2 contains an example of registered tie forces and deflections in the sheet piling. Frost formation behind the sheet pile wall was studied at the beginning of March in a trial pit. It was found that frost had penetrated about 1.2 m below street level and about 0.5 m inwards from the wall at right angles.

Piling entailed strong ground vibration which however caused no damage to adjacent buildings. On the other hand, however, the bottom of the excavation settled by 1-2 dm. The settlement was interpreted as recompaction of the soil. In order to study whether measurement of changes in soil compaction, as a result of piling, was possible, static penetration were carried out in the bottom of the excavation before and after piling, at five points. No uniform results were obtained. In some cases penetration resistance was greater after piling, in some cases no changes were found, and in one or two cases the resistance was even less after piling than before.

The observed tie forces have been compared with values obtained by usual calculation methods. At sections with one waling the earth pressure was calculated according to Rankine. In the case of double waling the earth pressure on the active side was assumed to be uniformly distributed according to Terzaghi and Peck (1967) while on the passive side Rankine earth pressure conditions were assumed to apply. The calculated values are in fairly good agreement with those measured at sections with one row of waling. At sections with two rows of waling, the best agreement is given by earth pressure distribution according to Terzaghi and Peck, with the exception of one section where the upper tie forces correspond to a Rankine distribution.

At three of the sections (sect. 1, 2 and 5, see FIG. 1) where the fine and medium sands are the loosest and have the greatest thickness, deflection of the sheet pile wall after piling was a maximum of 3 cm. At both the other sections where the soil is firmer, the deflections were naturally less and did not exceed 1 cm. At one of the latter sections (4) no piling had been carried out nearer than about 10 m from the sheet pile wall since foundation in this area was on a raft. It is probable that deformations proceeded after piling as a result of ice formation pressure. At the beginning of February these deformations amounted to a maximum of 1 cm and it is likely that another cm or two's deflection would have been noted if it had been possible to perform measurements in March. Combined deflection owing to piling and frost heave would therefore be about 3-5 cm in sections with relatively loose layers of fine and medium sands and large depths down to moraine (sec. 1, 2, 5), and 1-2 cm at the other sections (3, 4) where the soil is firmer and partly consists of moraine. The deflection constitutes 0.5 -1.0% of the excavation depth. The vertical settlement was maximum 10 cm. In section 4, however, no settlement was observed.

Since deflection of the sheet piling increased during piling, the tie forces should also have been raised. It has not been possible to ascertain the amount of this increase, since the first tie force measurements were generally carried out at the same time as piling proceeded. The tie forces then increased further during the period January-March. This increase amounts to above 20% with the exception of one case where it is about 40%. It is probable that the increased tie forces are due to frost heave behind the sheet piling. Over the whole period of November 1969 to April 1970 the temperature was below freezing point.

### Conclusions

Practical tests are needed in order to form an idea of the additional forces and stresses to which a sheet pile wall is subjected when piling is carried out within the excavation enclosed by the sheet piling and as a result of frost heave.

The experiences obtained from the measurements described in this report show that some departures from a prepared measurement programme must be expected, since measurements will quite naturally have to take second place. But even if all the planned measurements cannot always be carried out in their entirety, they are still of value because they will gradually provide a more reliable basis for the assessment of the forces additional to the conventional earth pressures which must be taken into account in designing sheet pile walls.





PUBLISHED BY THE NATIONAL SWEDISH INSTITUTE FOR BUILDING RESEARCH

Rapport R38:1971

### BAKÅTFÖRANKRAD SPONT I FRIKTIONSJORD

Deformationer och stagkrafter i sponten vid pålning och tjälning

ANCHORED SHEET PILE WALLS IN NON-COHESIVE SOIL

Deformations and tie forces in the piling during pile driving inside the excavation and during thaw

av Göran Sandqvist

Denna rapport avser anslag C 607 från Statens råd för byggnadsforskning till civ.ing. Göran Sandqvist, Stockholm. Försäljningsintäkterna tillfaller fonden för byggnadsforskning

Statens institut för byggnadsforskning, Stockholm

Rotobeckman, Stockholm 1971

INNEHÅLL

CAP	FIONS	4
1	INLEDNING	5
2	GEOTEKNISK BESKRIVNING AV BYGGNADSOMRÅDET	5
3	BESKRIVNING AV SCHAKTNINGS- OCH GRUNDLÄGGNINGSARBETENA	10
4	SPONTENS DEFORMATIONER	ú
4.1	Mätningsförfarande	11
4.2	Undersökning av tjälen	12
4.3	Rörelser och deformationer i jorden under byggnadstiden	12
5	STAGKRAFTERNA	17
5.1	Mätningsförfarande	17
5.2	Beräkning av jordtryck och stagkrafter	21
5.3	Jämförelse mellan uppmätta och beräknade stagkrafter	25
6	DISKUSSION AV MÄTRESULTATEN	26
6.1	Stagkrafterna	26
6.2	Deformationerna	30
7	SLUTORD	31
8	REFERENSER	32
BIL	AGA: Beteckningar för geotekniska undersökningar	33

### CAPTIONS

- FIG. 1. Plan of the building site.
- FIG. 2. The north-eastern part of the site.
- FIG. 3. Section through the moraine below the points of the sheet piles along L. Brogatan, about 25 m from Västerlånggatan.
- FIG. 4. Soil section along L. Brogatan.
- FIG. 5. Soil section along Västerlånggatan.
- FIG. 6. Ground water levels in the observation tubes. The numbers 10, 11, 12 and 13 are the tube numbers, the positions of which are shown on FIG. 1.
- FIG. 7. General section showing placing of measurement points for measurement of deformations in the sheet pile wall.
- FIG. 8. Variation of diurnal mean temperature in Borås during the period November 1969 to June 1970 (according to the Swedish Meteorological and Hydrological Institute).
- FIG. 9. Frost penetration measured behind the sheet pile wall.
- FIG. 10. Deformation in sheet piling and measured tie forces, Sections 1 and 2.
- FIG. 11. Deformation in sheet piling and measured tie forces, Sections 3 and 4.
- FIG. 12. Deformation in sheet piling and measured tie forces, Section 5.
- FIG. 13. Sieve analyses and angles of repose determined by means of drained shear tests.
- FIG. 14. Summary af assumed soil stratum conditions, angles of repose etc. used in earth pressure calculations.
- FIG. 15. Assumed earth pressure distribution for one and two rows of waling respectively.
- FIG. 16. Measured tie forces, Sections 1 and 5.
- FIG. 17. Measured tie forces, Section 2.
- FIG. 18. Measured tie forces, Section 3.
- FIG. 19. Measured tie forces, Section 4.

### 1. INLEDNING

Vid pålningsarbeten i spontade schakter finner man ofta att sponten utsätts för deformationer till följd av rörelser i jorden under själva pålslagningen. Liknande deformationer påkänningar erhålles även då jorden tjälar. För att få en uppfattning om storleken av de tillskottslaster och påkänningar som uppkommer i sponten till följd av dessa rörelser är praktiska försök nödvändiga. I samband med byggandet av ett nytt varuhus i kv Pallas i Borås har därför mätningar utförts på sponten i syfte att studera förändringar i stagkraft samt spontutböjning dels i samband med pålslagning, dels under vinterperioden. De uppmätta värdena på stagkrafterna har jämförts med de teoretiska värden, som erhålls om krafterna beräknas enligt gängse principer.

### 2. GEOTEKNISK BESKRIVNING AV BYGGNADSOMRÅDET

Byggnadsområdet är beläget på Viskans norra strand mellan Västerlånggatan och Hallbergsgatan, FIG. 1 och 2. Jorden består av fyllning på mo och sand ovanpå morän. Fyllningen, vars tjocklek uppgår till 1 à 2 m, innehåller sten och block samt även rester av äldre husgrunder. Mon och sanden utgöres av distala avlagringar av Boråsåsen, som löper väster om området. Jorden är skiktad, så att ett lager innehåller finare material ett annat grövre. Den sammanlagda mäktigheten varierar mellan ca 1 m i områdets nordöstra hörn och 11-13 m utmed Viskan respektive 13 m utmed den västra tomtgränsen. I de södra och västra delarna förekommer inlagringar av organiskt material, gyttja och växtrester. Vid schaktningen upptäcktes t.ex. skikt innehållande helt oförstörda vassblad. Dessa jordlager, som utgöres av svämsediment bildade av Viskan, förekommer dock ej där spontmätningarna företogs. Moränen är blockrik, FIG. 3. Enstaka större block av kubikmeterstorlek påträffades vid schaktningen. I FIG. 4 och 5 visas jordlagerföljden utmed L. Brogatan och Västerlånggatan.

Grundvattenytan, som mätts i öppna rör, låg före schaktningsarbetenas igångsättning på samma nivå som vattenytan i Viskan. Viskans vattenstånd är reglerat. De karakteristiska nivåerna är



FIG. 1. Plan av byggnadsområdet.



FIG. 2. Nordöstra delen av byggnadsområdet.



FIG. 3. Skärning genom moränen under spontspetsarna vid L. L. Brogatan ca 25 m från Västerlånggatan.



FIG. 4. Geoteknisk profil utmed L. Brogatan. För teckenförklaring se rapportbilaga.



FIG. 5. Geoteknisk profil utmed Västerlånggatan. För teckenförklaring se rapportbilaga. 9

s Mn 17

HHVY +2,0 MHVY +1,5 MVY +1,2 MLVY -0,5 LLVY -1,5

Förändringar i Viskans vattenstånd ger omedelbara och lika stora utslag i grundvattennivån. Under den tid schaktningsoch grundläggningsarbetena pågick låg Viskan på i genomsnitt +1,0, d.v.s. ungefär 4 m över schaktbotten.

### 3. BESKRIVNING AV SCHAKTNINGS- OCH GRUNDLÄGGNINGSARBETENA

Byggnaden innehåller förutom varuhus även en kontorsdel samt tre parkeringsdäck. Totala våningsantalet är fyra, dessutom förekommer källare under hela byggnaden. Byggnaden är grundlagd på stödpålar av betong utom i den nordöstra delen där bottenplattan är gjuten direkt på mark. Bottenplattan är 1 m tjock för att byggnaden skall kunna motstå vattenupptrycket vid högvatten. Schaktbottennivån har därigenom blivit -2,9, vilket är 5,0 - 6,5 m under omgivande markyta.

Schakten spontades mot Lilla Brogatan och Västerlånggatan. Sponten förankrades med kabelstag på en eller två nivåer. Mot Viskan slogs en fri spont, som skall ingå i en permanent kajkonstruktion och då förankras med horisontella dragstag och ankarplattor. Mot väster schaktades med slänt.

Sponten var av typ Larssen IIn. Hammarbanden utgjordes av två UNP 40, SIS 1311, med undantag för några mindre sträckor där två INP 51, SIS 1311, användes. Samtliga stag var kabelstag, typ Freyssinet, med ett linantal varierande mellan 6 och 8 st. Varje lina består av 7 trådar med 4,1 mm diameter och stålkvalitén 160/180 kp/mm<sup>2</sup>. Stagen förspändes med 25 % av provdragningslasten d.v.s. 6 linorsstagen med 19 Mp, 7 linors med 22 Mp och 8 linors med 25 Mp. Stagen förankrades antingen i berg eller i morän. Grundvattenytan var under hela byggnadstiden avsänkt med wellpoint. Wellpointspetsarna placerades dels runt schakten invid sponten, dels i en öst-västlig linje mitt i schakten. Grundvattenytans läge observerades under byggnadstiden i öppna rör nedslagna utanför sponten, FIG. 6.

Spontnings-, schaktnings- och pålningsarbetena påbörjades i tomtens västra del och drevs i riktning österut. De olika arbetsmomenten utfördes parallellt med en viss inbördes tidsförskjutning. När sålunda schaktning pågick i den östra delen pålades den västra och när pålningen nått fram till den östra delen, göts bottenplattan i den västra.

4. SPONTENS DEFORMATIONER

### 4.1 Mätningsförfarande

Spontens deformationer samt stagkrafterna har mätts i fem sektioner, se FIG. 1. Mätningen av deformationerna har i varje sektion utförts i ett antal punkter liggande i lodlinje med ett inbördes avstånd av 1,0 m, FIG. 7. Mätningen har gjorts med teodolit, Wild T2, med en mätningsnoggrannhet av + 2 mm.

Mätningsprogrammet var ursprungligen upplagt så a**t**t deformationsmätningen – och stagkraftsmätningen – skulle utföras vid fyra tillfällen i varje sektion nämligen:

- a) efter montering av övre hammarband och stag (i sektioner med dubbla hammarband)
- b) efter färdig schakt men före pålningen
- c) efter pålslagningen
- d) sedan jorden bakom sponten tjälat

På grund av att mätningsarbetena kom igång först sedan en del av schaktningsarbetet utförts, har i några sektioner det förstnämnda momentet utelämnats. I stället har i vissa sektioner stagkrafterna mätts i maj månad efter det att tjälen gått



FIG. 6. Grundvattenytans läge i observationsrören, siffrorna 10, 11, 12, 13 anger rörnummer (beträffande rörens läge i plan se FIG. 1)



Fastsvetsad buit med körnslag

Punkterna 1001, 1002 etc., som är markerade med körnslag i sponten, är slagna i en lodlinje genom ① ur jorden. Efterhand som formsättningen av källarväggarna fortskridit har i vissa fall de nedre mätpunkterna skymts och därför måst utelämnas vid de sista mätningarna.

### 4.2 Undersökning av tjälen

Under hela perioden från november -69 till april -70 var medeltemperaturen, med undantag för några dagar i mitten av mars, lägre än 0° C, FIG. 8. Tjälnedträngningen under denna tidsperiod mättes den 14 mars i en provgrop invid sponten. Det visade sig därvid att jorden var tjälad till ca 1,2 m djup under gatuplanet och ca 0,5 m vinkelrätt in från sponten, FIG. 9.

# 4.3 Rörelser och deformationer i jorden under byggnadstiden

Pålslagningen förorsakade kraftiga markskakningar. Sprickbesiktning utfördes av entreprenören på de utmed L. Brogatan och Västerlånggatan närliggande fastigheterna. Dessa är grundlagda på plattor. Någon sprickbildning kunde dock ej konstateras, trots skakningarna och trots att grundvattenytan var avsänkt ca 2 m. Schaktbottnen satte sig däremot 1-2 dm. Denna sättning torde ha förorsakats av omlagring – packning av mon och sanden genom pålslagningen. För att eventuellt närmare kunna mäta förändring i jordens packning till följd av pålningen utfördes viktsondering i schaktbottnen före och efter pålslagningen. Borrningen företogs i fem punkter utmed L. Brogatan och i en punkt vid Västerlånggatan i närheten av Viskan, alla punkterna på ca 10 m avstånd från sponten.

Någon entydig förändring av jordens lagringsfasthet kunde dock ej spåras vid jämförelse mellan sonderingsdiagrammen. Resultatet var nämligen varierande, i vissa fall erhölls större sonderingsmotstånd i andra fall oförändrat och i något fall till och med mindre motstånd efter pålningen än före densamma.

Vid pålning i områdets västra del i närheten av sponten mot L. Brogatan kröp några plank isär ungefär vid sektion 2, som



FIG. 8. Dygnsmedeltemperaturens variation i Borås under tiden nov. 1969 till juni 1970 (enl. SMHI).



FIG. 9. Uppmätt tjälinträngning bakom sponten.

var dimensionerad med endast ett hammarband. Pålningen avbröts omedelbart då deformationerna upptäcktes varpå det undre hammarbandet drogs fram förbi den kritiska punkten. Pålningen kunde därefter fortsätta utan att vidare missöden inträffade. Till följd av spontens utböjning sprang en ledning i gatan läck. Ledningsbrottet berodde dock till stor del på rören, vilka vid uppgrävningen visade sig vara gamla och i dåligt skick.

Omedelbart efter det att den västra slänten schaktats ut uppstod sättningar i markytan ovanför slänten och en spricka slog upp ca 10 m från släntkrönet. Först befarades att rörelserna förorsakats av brott i slänten. Man kunde emellertid snart konstatera att rörelserna enbart var vertikala och att någon utglidning av slänten ej ägde rum. Sättningarna, som slutligen uppgick till ca 0,3 m, torde sannolikt ha uppkommit genom konsolidering – till följd av grundvattensänkningen – av de organiska jordlagren, vilka förekom i riklig omfattning i denna del av schakten.

### 5. STAGKRAFTERNA

### 5.1 Mätningsförfarande

Stagkrafterna mättes i samma sektioner som deformationerna. Mätningen, som utfördes av Nya Asfalt AB, gjordes på tre intilliggande stag. Det redovisade mätvärdet utgör medelvärdet av dessa tre stagkrafter. Avsikten var att mätningen av deformationerna och stagkrafterna skulle ske samtidigt. På grund av att stagmätningarna tog längre tid än deformationsmätningarna blev vissa stag mätta några dagar senare än deformationerna. Vidare visade det sig praktiskt svårt att få mätningarna utförda exakt vid den med hänsyn till arbetsläget lämpligaste tidpunkten. I FIG. 10-12 redovisas spontens utböjning samt stagkrafterna vid de olika mätningstillfällena.



\* Total vertikal sättning = 10 cm

SEKTION 2.

FIG. 10. Spontens deformation samt uppmätta stagkrafter, sektion 1 och 2.



SEKTION 3.



SEKTION 4.

FIG. 11. Spontens deformation samt uppmätta stagkrafter, sektion 3 och 4.



### SEKTION 5.

FIG. 12. Spontens deformation samt uppmätta stagkrafter, sektion 5.

# 5.2 Beräkning av jordtryck och stagkrafter

För att jämföra de uppmätta stagkrafterna med de värden som erhålls med gängse beräkningsmetoder har jordtryck och stagkrafter i efterhand beräknats. Beräkningen har baserats på det verkligen erhållna nedslagningsdjupet, grundvattenytans läge etc. Till grund för jordtrycksberäkningen har ett antal dränerade skärförsök utförts på några olika jordprov. Resultatet av skärförsöken jämte siktkurvor redovisas i FIG. 13. Jordproven är tagna med standardkolvborr. Dessutom har ytterligare prov tagits med jordprovtagare till motorslagborr, med spadborr samt även direkt i schaktslänter. Alla prov har siktats. Vid valet av friktionsvinklar och jordlagergränser har resultatet av jordprovsanalyserna jämförts, vidare har hänsyn tagits till viktsonderingarna. En sammanställning av beräkningsantagandena redovisas i FIG. 14. Grundvattenytan har i sektionerna 2 t.o.m. 5 antagits ligga i nivå med schaktbottnen. Detta antagande grundar sig på iakttagelser i schakten. I samtliga dessa sektioner förekom nämligen en del plank som stoppat över schaktbottnen, varvid man kunde konstatera att jorden i den blottade schaktväggen var torr. I sektion 1 var däremot spontväggen tät och nedslagen 5 m under schaktbottnen. Grundvattenytan har därför antagits ligga på -1,5, d.v.s. på ungefär samma nivå som i observationsrör 10. Wellpointspetsarna var nedförda 3 m under schaktbottnen

Jordtrycket har i sektioner med ett hammarband antagits fördelat triangulärt enligt Rankine. I sektioner med två hammarband har Rankineskt jordtryck antagits på passiva sidan medan det ak**tiva** trycket antagits jämnt fördelat enligt Terzaghi och Peck (1967) FIG. 15.

Stagkrafterna har vid två hammarband beräknats genom direkt proportionering av jordtrycket efter stagens placering på sponten. Vid ett hammarband har stagkraften beräknats grafiskt med hjälp av linpolygon.



FIG. 13. Siktanalyser samt friktionsvinklar bestämda genom dränerande skärförsök.



SEKTION 1.

kabelstag

mo

SEKTION 2.



SEKTION 3.



SEKTION 4.



SEKTION 5.

FIG. 14. Sammanställning av antagna jordlagerförhållanden, friktionsvinklar m.m. för jordtrycksberäkningen.

23





### b) två hammarband



FIG. 15. Antagen jordtrycksfördelning vid ett respektive två hammarband.

# 5.3 Jämförelse mellan uppmätta och beräknade stagkrafter

I sektionerna med ett hammarband ansluter sig de beräknade värdena på stagkrafterna tämligen väl till de uppmätta. I de andra sektionerna, med dubbla hammarband, ger det jämnt fördelade jordtrycket, enligt Terzaghi – Peck, bäst överensstämmelse med uppmätta värden. Undantag utgöres av övre stagen i sektion 4, där värdena stämmer väl med Rankinesk jordtrycksfördelning men inte alls med den enligt Terzaghi – Peck.

I FIG. 16-19 visas stagkrafternas variationer under perioden november - april. I dessa diagram har även inlagts de beräknade stagkrafterna samt markerats den tid under vilken pålning utfördes vid respektive **sek**tion. De avvikande värdena under januari och februari på de undre stagen i sektion 2 beror sannolikt på mätningsfel.

Samtliga uppmätta stagkrafter ligger under de värden för vilka stagen dimensionerats. Detta beror på att friktionsvinklarna vid dimensioneringen i allmänhet antagits något lägre än de värden som erhållits vid skärförsöken. Vidare dimensionerades sponten överallt för 4 m grundvattentryck samt en trafiklast av 1,0 Mp/m<sup>2</sup>. Vid efterkalkylen av stagkrafterna har trafiklast ej medräknats i jordtrycken, beroende på att trafiken var mycket obetydlig under den tid stagkrafterna mättes.

6. DISKUSSION AV MÄTRESULTATEN

### 6.1 Stagkrafterna

På grund av att första stagkraftmätningen utfördes samtidigt med påln'ngen har någon höjning av stagkraften till följd av pålslagningen icke kunnat verifieras. I de sektioner där spontens utböjning kunnat mätas före pålningen har dock konstaterats att pålslagningen medfört en ökad utböjning. Stagkrafterna bör därför också ha ökat. En viss antydan till detta förhållande kan spåras i sektion 3 där kraften i övre stagen









FIG. 16. Uppmätta stagkrafter, sektion 1 och 5.



Stagkraft R (Mp)









FIG. 18. Uppmätta stagkrafter, sektion 3.



var oförändrad mellan mätningarna den 21 nov. och 13 jan. Eftersom den första mätningen gjordes då endast övre stagen var satta och schaktbottnen låg på +0 borde stagkraften vid detta tillfälle varit något större än vid det senare tillfället då båda hammarbanden var monterade.

En viss ökning av stagkrafterna har registrerats under perioden januari – mars. Denna ökning uppgår i allmänhet till ca 20 % utom i sektion 1 där den är ungefär 40 %. De höjda stagkrafterna torde förklaras av tjälbildningen bakom sponten. I de fall där stagkrafterna kunnat mätas i maj, då tjälen kan antagas ha gått ur jorden, var kraften ungefär lika stor som i december vid tjälningsperiodens början.

### 6.2 Defermationerna

I sektionerna nr 1, 2 och 5, där jorden är finkornigast och lösast lagrad, var spontens utböjning efter pålslagningen max. ca 3 cm. I sektionerna nr 3 och 4, där jorden är fastare, blev utböjningen helt naturligt mindre och understeg 1 cm. Någon pålslagning förekom dessutom ej vid sektion 4 då grundläggningen här skedde på hel platta. Avståndet till närmaste påle från sektion 4 uppgick till ca 10 m. Spontens vertikala sättning uppgick till maximalt 10 cm. I sektion 4 satte sig dock sponten icke alls.

Efter pålslagningen har ytterligare deformationer uppkommit, sannolikt på grund av tjälen. Dessa deformationer uppgick den 5 februari till max. ca 1 cm. Det är möjligt att ytterligare någon centimeters utböjning skulle ha konstaterats om en slutlig mätning kunnat genomföras i mars månad. Den sammanlagda utböjningen till följd av pålslagning och tjäle skulle därvid uppgå till 3 à 5 cm i sektion 1, 2 och 5 och mindre än 1 à 2 cm i sektion 3 och 4.

### 7. SLUTORD

Mätningar, som utförs på sponter i samband med pågående byggnadsobjekt, ger en ökad kännedom om hur sponten påverkas av yttre faktorer som t.ex. pålslagning och tjäle.

Erfarenheterna från de i denna rapport beskrivna mätningarna visar dock att man måste räkna med vissa avsteg från ett uppgjort program då mätningarna helt naturligt kommer i andra hand. Trots detta har de resultat som erhålles ändå sitt värde, då de efter hand ger ett säkrare underlag för bedömningen av vilka tillskottslaster utöver konventionellt jordtryck som spontkonstruktioner bör dimensioneras för.

### 8 REFERENSER

Bygg, del 3, 1969, kap. 326:5 "Sponter" och 326:6 "Injekterade stagförankringar".

VII International Conference on Soil Mechanics Mexico 1969, State of the art volume.

Ralph B. Peck: Deep excavations and tunneling in soft ground.

(I denna rapport finns en mycket utförlig litteratursammanställning).

### BETECKNINGAR FÖR GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR REDOVISNING I PLAN, JORDARTER VID PROVTAGNING, SONDERINGSHÅLS AVSLUTANDE, FÖRKORTNINGAR

### **REDOVISNING I PLAN**

### Sondering

- O Enkel sondering utan angivande av jordens fasthet, t. ex. sticksondering Cirkelns centrum anger borrhålets läge
- Sondering för bestämning av jordens ungefärliga fasthet genom belastning med eller utan vridning (»statisk sondering»), t. ex. viktsondering, trycksondering och maskinsondering
- Sondering för bestämning av jordens ungefärliga fasthet genom slagning eller vibrering (»dynamisk sondering»), t. ex. hejarsondering och sondering med slagborrmaskin

### Provtagning

- Tagning av störda jordprover, med t. ex. spadborr
  - Tagning av ostörda jordprover, med t. ex. kolvborr<sup>1</sup>

### **Provning in situ**

Skjuvhållfasthetsbestämning i jorden, med t. ex. vingborr

### Djup- och bergbestämning

Q Sondering till formodad fast botten

- Sondering till formodat berg (s. k. bergsvar erhållet)
- Bergsondering minst 3 m under förmodad bergyta
- Q D:o samt undersökning av borrkax
- Kärnborrning minst 3 m under förmodad bergyta

### Hydrologiska bestämningar

3

8

O Dagvattenyta bestämd, i t. ex. spadborrhal

Grundvattenyta bestämd vid kort- resp. längtidsobservation (vanligen öppet system)

O Provpumpning eller infiltrationsforsok

O Portryckmätning (vanligen slutet system)

1 Anvand kolvborrtyp anges på ritning

### Övriga bestämningar

Deformationsmätning i fält, genom t. ex. jordpegelobservation och inklinometermätning

Provgrop (större) eller geoteknisk undersökningspunkt i övrigt (t. ex. provbelastning)

### Mått



Borrhålstecknet placeras rättvänt på ritningen oberoende av väderstreck och utsättningslinjer. Mått i mm.

### Exempel

(kombination av borrhålstecken i plan samt redovisning i plan)

Detaljerad redovisning



Enkel redovisning

Borrhålets nummer, 16, eller koordinat skall alltid anges och placeras över borrhålstecknet. Borrhålets nummer inom parentes anger att hålets läge i plan endast är ungefärligt.

För detaljerad redovisning gäller dessutom:

Marknivå, + 9,2, eller annan utgångsnivå anges mitt för och till vänster om borrhålstecknet.

Grundvattenyta(-or), + 8,3, anges mellan borrhålsnumret och tecken för hydrologisk bestämning med angivande av observationsdatum, 12.06.57.

Bokstaven A till vänster om hydrologiskt tecken anger att kemisk undersökning utförts av vattnet med eller utan bakteriologisk analys eller att andra speciella undersökningar utförts, t. ex. korrosionsanalys.

Borrmetod och yt- eller djupprovtagning av speciellt intresse anges nedtill till vänster om borrhålstecknet med förkortning enl. blad 3 (t. ex. zFo).

Påträffade lagerföljder antecknas till höger om borrhålstecknet med angivande av läget på respektive lagers underyta antingen såsom djup från markytan (enligt exemplet) eller annan utgångsnivå eller medelst plushöjd.

I berg borrat djup anges inom parentes efter bokstaven B. I exemplet ligger sålunda bergytan på 6,8 m djup och borrningen har skett 4 m ned i berget, dvs. till 10,8 m djup.

Vid enkel redovisning utsatts endast borrhålsnumret.

Om av utrymmesskäl eller andra orsaker kompletta borrhålstecken ej utsatts, skall det utelämnade särskilt anges

Svenska Geotekniska Föreningen

Blad 1-4 Copyright SGF

### JORDARTER VID PROVTAGNING

Beträffande bedömda jordarter vid sondering se blad 4



Vid blandjordarter kombineras tecknen.

<sup>1</sup>Ny beteckning som skall ersätta mjåla och finmo. Begreppen mjäla och mo utgår därvid och grovmo ersätts med finsand.

### SONDERINGSHÅLS AVSLUTANDE



### FÖRKORTNINGAR

### Jordarter

В	berg				
Br	rösberg				
BI	block	Ы	blockig		
St	sten	st	stenig	st	stenskikt
Gr	grus	gr	grusig	gr	grusskikt
S	sand	s	sandig	<u>s</u>	sandskikt
м	mo	m	moig	m	moskikt
Ms	grovmo	ms	grovmoig	ms	grovmoskikt
Mf	finmo	mf	finmoig	m	finmoskikt
Mj	mjäla	mj	mjälig	mj	mjälskikt
Si	silt	si	siltig	si	siltskikt
L	lera	T	lerig	Ī	lerskikt
Dy	dy	dy	dyig	dy	dyskikt
G	gyttja	g	gyttjig	g	gyttjeskikt
Т	torv	t	torvig	t	torvskikt
Dt	dytorv	dt	dytorvig	dt	dytorvskikt
Ft	filttorv	ft	filttorvig	ft	filttorvskikt
Mn	morän				
Mnl	moränlera				
Sk	snäckskal	sk	med snäckskal	sk	snäckskalskikt
Skgr	skalgrus	skgr	skalgrusig	skgr	skalgrusskikt
Му	matjord, mylla	my	mullhaltig	my	mullskikt
Vx	växtdelar (trärester)	vx	med växtdelar	vx	växtdelskikt
G/L	kontakt, gyttja överst,	()	något	<u>()</u>	tunna skikt
	lera underst		exempelvis (s) = något sandia		
t	fyllning (jfr blad 2)	v	varvig		
1	(efter huvudord) torr-				
	skorpa, se Anm. nedan				

Vid angivande av en blandjordart skall adjektiven placeras före substantivet och så, att den kvantitativt större fraktionen sätts efter den mindre. Skiktangivelsen sätts efter substantivet. Exempel: sisL (si) = siltig, sandig lera med tunna siltskikt.

### Sammanfattande jordartsförkortningar

#### Fr friktionsjordart

- oorganisk kohesionsjordart Ko
- 0 organisk jordart

Fr, Ko och O används då man genom neddrivningsmotstånd, hörselintryck eller av närliggande provtagning kan sluta sig till jordarten, eller som sammanfattande beteckning vid provtagning.

- P oorganisk eller organisk kohesionsjordart Beteckningen används då man ej kan skilja på dessa jordartstyper.
- Pt torrskorpa i kohesionsjord X jordart ej bestämd

<sup>1</sup> Typ av borrmaskin anges.

Placeras före förkortning för redskap, t. ex. zFo = djupt foliekärnborrprov.

### Sondering

- Hf hejarsond, med förtjockad spets
- Ho hejarsond, utan förtjockad spets
- Jb jord-bergsondering '
- SIL slagborrmaskin'
- Sti sticksond
- Tr trycksond'
- Vi viktsond

### Provtagning

Fo	foliekärnborr
Grk	gruskannborr
ls	ialusiborr

K kannborr

- Kv kolvborr
- Skr skruvborr
- Sp spadborr
- U ostört (prov)
- D stört (prov)
- kontinuerligt (prov) С
- ytligt (prov)<sup>2</sup> Y
- djupt (prov)<sup>2</sup> z

### **Provning in situ**

- Pp portryckmätare
- Vb vingborr

### Speciella metoder

- Ikl inklinometermätning
- Rt rotationsborrning
- Rs rördrivning med slutna rör (spets)
- Rö rördrivning med öppna rör
- Se seismik
- Vfm vattenförlustmätning

### Övriga förkortningar

- A analys
- Pg provgrop
- sl slagning eller stötning
- W vattenyta
- vattenhalt (naturlig) W
- flytgräns WL
- plasticitetsgräns WP
- finlekstal WF

Anm Om man vill ange de i en torrskorpa ingående jordarterna, används beteckning-ar såsom Lt och Sit. Kan jordarten ej bedömas, används beteckningen Xt.



### Viktsondering

= M= 1+ E

Vidgning av sonderingshålet 1 mm åt vänster anger att hålet vidgats i fält genom t. ex. spettning eller spadborrning, Sp. Torrskorpans tjocklek kan anges genom begränsningsstreck och förkortning in-om parentes, t. ex. (Lt).

Betecknar bedömd kohesionär jordart\*

Betecknar bedömd sandig eller grusig jordart\*

Då beteckning i sonderingshål ej inritats, har jordarten ej bedömts (jfr hejarsondering).

Som komplement till jordartsbedömning kan jordartskaraktär, t. ex. sandigt, anges med små bokstäver inom blockparentes.

Förekomst av sten (sonden hugger)

Flera sonderingsförsök (jfr hejarsondering)

Snedstreckning i diagrammet anger att sonden neddrivits med slag.

Bedömningen gjord vid fältundersökning med ledning av främst ljudet i sondstången

Borrhålets nummer placeras ovanför hålet inom cirkel.

Siffror intill borrhålet anger belastning på sonden i kg. När vridning förekommer, är belastningen alltid 100 kg. Diagrammet (till vänster eller höger om borrhålet) anger antalet halvvarv (hv) för 20 cm sjunkning av sonden (vid 100 kg belastning). Antalet halvvarv inritas vid sjunkningens undre gräns. Sjunkning mindre än 20 cm anges genom utsättning av antalet halvvarv/sjunkningslängd, t. ex. 105/10 eller 40/0.

Diagrammet kan schematiseras enligt alternativet till vänster, varvid

1—10 hv markeras med ett grovt streck » tvågrova » 11-20 » >> >20 » » » tre » Diagrammet har i exemplet begränsats till 40 hv/20 cm.

![](_page_41_Figure_15.jpeg)

### R38:1971

Denna rapport avser anslag nr C 607 från Statens råd för byggnadsforskning till civ. ing. Göran Sandqvist, VIAK, Stockholm.

Distribution: Svensk Byggtjänst, Box 1403, 111 84 Stockholm Grupp: konstruktion

Pris: 9 kronor